

**LCRD Meter** Input: 8-16V (GND außen)  
Rote Taste: Kurz: R-C-L-D Modus  
Lang: Raw Werte  
Grüne Taste: Kurz: Relative Messung (R/C/L)  
Vorwiderstand (D)  
Lang: Hintergrundbeleuchtung  
Beide Tasten: Kurz: Kalibrierung (L)  
Lang: About  
Debug: 19200baud

C/R/D

GND

L